

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда, утв. 25.08.2020 г.

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "НОВОЧЕРКАССКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| <i>ЦЗЛ (027) Группа металлографическая</i> | | |
| <i>Бюро испытаний металлопродукции</i> | | |
| <i>Центр метрологии, стандартизации, измерений (ЦМСИ) №028</i> | | |
| <i>Бюро техническое электрических и радиотехнических измерений</i> | | |
| <i>Группа техническая механических измерений</i> | | |
| <i>Цех литейный №40</i> | | |
| <i>БПД (бюро производственно-диспетчерское)</i> | | |
| <i>Участок термообрубной</i> | | |
| 506. Электросварщик ручной сварки | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| | Контроль применения сертифицированных средств индивидуальной защиты (маска сварщика, лицевые щитки, крем для защиты от УФ) от воздействия ультрафиолетового излучения | Снижение уровня воздействия вредного фактора |
| 507(507-1А; 507-2А; 507-3А; 507-4А; 507-5А; 507-6А; 507-7А; 507-8А; 507-9А; 507-10А; 507-11А; 507-12А; 507-13А). Обрубщик | Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Сварочно-кузовное производство №43</i> | | |
| <i>Участок сборки, сварки мелких узлов, колес, вентиляторов</i> | | |
| 508(508-1А; 508-2А). Электросварщик на автомати- | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. | Снизить воздействие вредных ве- |

| | | |
|---|---|---|
| ческих и полуавтоматических машинах | Контролировать их применение. | ществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| | Контроль применения сертифицированных средств индивидуальной защиты (маска сварщика, лицевые щитки, крем для защиты от УФ) от воздействия ультрафиолетового излучения | Снижение уровня воздействия вредного фактора |
| <i>Участок изготовления кузовов</i> | | |
| 510. Слесарь по сборке металлоконструкций | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |
| <i>Участок сборки сварки рам</i> | | |
| 511(511-1А; 511-2А; 511-3А; 511-4А; 511-5А; 511-6А; 511-7А; 511-8А; 511-9А; 511-10А; 511-11А; 511-12А; 511-13А; 511-14А). Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| | Контроль применения сертифицированных средств индивидуальной защиты (маска сварщика, лицевые щитки, крем для защиты от УФ) от воздействия ультрафиолетового излучения | Снижение уровня воздействия вредного фактора |
| <i>Участок окончательной сборки и сварки кузовов</i> | | |
| <i>Сварочно-кузовное производство №043</i> | | |
| <i>Участок по изготовлению крышевых люков</i> | | |
| 514. Слесарь механосборочных работ | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Бюро производственно-диспетчерское</i> | | |
| 516. Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и ма- | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты | Снизить вредное воздействие шу- |

| | | |
|--|---|---|
| териалов | органов слуха, контролировать их применение. | ма. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 517. Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты органов слуха, контролировать их применение. | Снизить вредное воздействие шума. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Группа производственно-диспетчерская каркасов и мелких узлов</i> | | |
| <i>Крепежный цех №045</i> | | |
| <i>Участок токарно-револьверный, доделочный</i> | | |
| <i>Участок токарный, токарно-автоматный</i> | | |
| <i>Аппаратный цех №1 (046)</i> | | |
| <i>Участок механический</i> | | |
| 521(521-1А). Фрезеровщик | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты органов слуха, контролировать их применение. | Снизить вредное воздействие шума. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 522. Фрезеровщик | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты органов слуха, контролировать их применение. | Снизить вредное воздействие шума. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 523. Фрезеровщик | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты органов слуха, контролировать их применение. | Снизить вредное воздействие шума. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 524. Фрезеровщик | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты органов слуха, контролировать их применение. | Снизить вредное воздействие шума. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Участок асбоцементный и сборки</i> | | |
| 525. Резчик на пилах, ножовках и станках | Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Экспериментально-аппаратный цех №049</i> | | |
| <i>Участок сборки трансформаторов, дросселей</i> | | |
| 526(526-1А; 526-2А; 526-3А; 526-4А; 526-5А). Сборщик электрических машин и аппаратов | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия |

| | | |
|--|---|---|
| | | вибрации |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Тележечный цех №051</i> | | |
| <i>Участок механической обработки</i> | | |
| 527(527-1А; 527-2А). Слесарь механосборочных работ | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |
| | Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 528. Грузчик | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Бюро производственно-диспетчерское</i> | | |
| 530(530-1А). Стропальщик | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты органов слуха, контролировать их применение. | Снизить вредное воздействие шума. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Группа по подготовке производства</i> | | |
| 531. Заточник | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| <i>Электровозоборочное производство №055</i> | | |
| <i>Участок сборки панелей, блоков и шкафов</i> | | |
| 534. Машинист крана (крановщик) | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 535. Стропальщик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 536(536-1А). Сборщик электрических машин и аппаратов (бригада №13) | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 537(537-1А; 537-2А). Сборщик электрических машин и аппаратов (бригада №12) | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| 539(539-1А; 539-2А; 539-3А). Электромонтажник-схемщик (бригада №11) | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия |

| | | |
|---|---|---|
| | | вибрации |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 541. Электромонтажник-схемщик (бригада №13) | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 542(542-1А). Электромонтажник-схемщик (бригада №14) | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 543(543-1А; 543-2А; 543-3А; 543-4А). Электромонтажник-схемщик (бригада №15) | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 544. Слесарь механосборочных работ (бригада №11) | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 545(545-1А; 545-2А). Электромонтажник-схемщик (пайка) | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Участок по сдаче электровозов</i> | | |
| <i>Участок заготовительный по изготовлению мелко-серийных электровозов</i> | | |
| <i>Участок заготовки, электромонтажа и труб</i> | | |
| 548(548-1А; 548-2А). Резьбонарезчик на специальных станках | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 549(549-1А). Электрогазосварщик | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| | Контроль применения сертифицированных средств индивидуальной защиты (маска сварщика, лицевые щитки, крем для защиты от УФ) от воздействия ультрафиолетового излучения | Снижение уровня воздействия вредного фактора |
| 552(552-1А). Лудильщик горячим способом | Обеспечить работников средствами индивидуальной защиты органов дыхания, контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |

| | | |
|---|--|--|
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 553(553-1А). Лудильщик горячим способом | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение. | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 554(554-1А). Маляр | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Участок хранения и формирования комплектов на линию сборки</i> | | |
| 555(555-1А; 555-2А). Грузчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 556. Мастер участка | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| Заготовительное производство №056 | | |
| <i>Группа по подготовке производства</i> | | |
| <i>Участок крупной штамповки, лазерных и полуавтоматических линий</i> | | |
| <i>Бюро производственно-диспетчерское</i> | | |
| 566. Комплектовщик изделий, полуфабрикатов и материалов | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Участок заготовительный резки металла</i> | | |
| 567. Разметчик | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 568(568-1А; 568-2А). Слесарь механосборочных работ | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |
| | Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |

| | | |
|---|---|---|
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Участок термообработки</i> | | |
| 569(569-1А; 569-2А). Наждачник | Обеспечить работника средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| 570(570-1А). Газорезчик | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Цех механизации и ремонта №072</i> | | |
| <i>Участок капитального ремонта кранов и производства такелажно - монтажных работ</i> | | |
| 572. Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 573. Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 574. Электрогазосварщик | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| | Контроль применения сертифицированных средств индивидуальной защиты (маска сварщика, лицевые щитки, крем для защиты от УФ) от воздействия ультрафиолетового излучения | Снижение уровня воздействия вредного фактора |
| 575. Электросварщик ручной сварки | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие по- |

| | | |
|---|---|---|
| | | вышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| Цех обслуживания электрооборудования №75 | | |
| <i>Группа ремонта низковольтного оборудования</i> | | |
| Железнодорожный цех №77 | | |
| <i>Участок железнодорожный</i> | | |
| 578(578-1А; 578-2А; 578-3А; 578-4А; 578-5А). Составитель поездов | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| Цех №78 (автотранспортный) | | |
| <i>Участок автотранспортный</i> | | |
| Управление технического контроля №081 | | |
| <i>Группа качества</i> | | |
| <i>Отдел технического контроля №281. Бюро технического контроля процессов электровозосборочного производства. Группа технологического контроля отдела сбыта</i> | | |
| <i>Группа сопроводительной документации</i> | | |
| <i>Центр метрологии и стандартизации №028. Бюро техническое геометрических и высокоточных координатных измерений</i> | | |
| <i>Отдел верификации закупленной продукции №280</i> | | |
| <i>Группа качества</i> | | |
| <i>УТК (081). Отдел технического контроля (281). Бюро технического контроля процессов тележечного производства, группа технического контроля тележечного цеха</i> | | |
| 590. Контролер качества | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| Производственно-диспетчерское управление №104 | | |
| <i>Производственно-диспетчерское управление</i> | | |
| <i>Ситуационно-диспетчерский отдел (267). Группа мониторинга и диспетчирования</i> | | |
| <i>Ситуационно-диспетчерский отдел (267). Участок комплектования полуфабрикатов</i> | | |
| <i>Отдел планирования и анализа 266. Группа планирования</i> | | |
| Отдел административно-социальный №164 | | |
| <i>Группа социального развития</i> | | |

| | | |
|---|---|---|
| <i>Бюро по организации и контролю документооборота</i> | | |
| Сервисный центр №201 | | |
| <i>Участок ремонта электровозов ЭП-20.</i> | | |
| 598(598-1А; 598-2А). Слесарь механосборочных работ | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Бюро контроля и сопровождения ремонтов, сервисного обслуживания электровозов ЭП20 Отдела управления парком</i> | | |
| <i>Участок ремонта электровозов ЭП-20.</i> | | |
| 600. Слесарь механосборочных работ | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 601. Слесарь механосборочных работ | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия вибрации |
| Управление по внешним связям и корпоративным коммуникациям №253 | | |
| <i>Группа по рекламно-выставочной деятельности</i> | | |
| Цех хранения материально-технических и комплектующих изделий №388 | | |
| <i>Склад №88 (покупных метизов)</i> | | |
| 603(603-1А; 603-2А). Грузчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| 604. Грузчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Участок ПРТСП</i> | | |
| 606. Грузчик | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Склад №89</i> | | |
| Руководство №101 | | |
| <i>Руководство №101</i> | | |
| Инструментальный цех №070 | | |
| <i>Бюро производственно-диспетчерское</i> | | |
| Служба эксплуатации оборудования №110 | | |
| <i>Участок по обслуживанию оборудования цехов: кре-</i> | | |

| | | |
|---|---|---|
| <i>пежного, аппаратного №1, тележечного. Группа энергетика</i> | | |
| 612. Электросварщик ручной сварки | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Контроль применения сертифицированных средств индивидуальной защиты (маска сварщика, лицевые щитки, крем для защиты от УФ) от воздействия ультрафиолетового излучения | Снижение уровня воздействия вредного фактора |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Инструментальная кладовая №2</i> | | |
| <i>Участок по обслуживанию оборудования цехов: кузнечного, сварочно-кузовного, штамповочного. Группа энергетика по обслуживанию оборудования кузнечного цеха</i> | | |
| 614. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Разработать мероприятия по приведению условий труда к допустимым по фактору температуры воздуха, согласно Методике проведения специальной оценки условий труда, утв. приказом Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. | Привести микроклимат к допустимым показателям |
| <i>Группа энергетика. Участок по обслуживанию оборудования цехов: крепежного, аппаратного № 1, тележечного, электромашинного №1</i> | | |
| <i>Участок по обслуживанию оборудования цехов: гальванопокрытий, пластмасс, сварных конструкций, обмоточно-изоляционного. Группа механика по обслуживанию оборудования цеха пластмасс</i> | | |
| 616. Слесарь-ремонтник | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| <i>Участок по обслуживанию оборудования цехов: гальванопокрытий, пластмасс, сварных конструкций, обмоточно-изоляционного. Группа механика</i> | | |
| 617. Слесарь-ремонтник | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |

| | | |
|---|---|---|
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Бюро сопровождения технического обслуживания и ремонта оборудования.</i> | | |
| 618. Ведущий инженер по наладке и испытаниям | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Участок по обслуживанию оборудования литейного цеха №1. Группа механика</i> | | |
| 619. Электрогазосварщик | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Контроль применения сертифицированных средств индивидуальной защиты (маска сварщика, лицевые щитки, крем для защиты от УФ) от воздействия ультрафиолетового излучения | Снижение уровня воздействия вредного фактора |
| <i>01-Участок по обслуживанию оборудования литейного цеха. Группа энергетика</i> | | |
| 620. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить вредное воздействие пыли. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Участок по обслуживанию оборудования цехов: экспериментально-аппаратного, электровозосборочного №1, электромашинного №2, электровозосборочного №2. Группа механика</i> | | |
| 621(621-1А). Слесарь-ремонтник | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| <i>Участок по обслуживанию оборудования цехов: гальванопокрытий, пластмасс, сварных конструкций, обмоточно-изоляционного. Группа механика по обслуживанию оборудования цеха пластмасс</i> | | |
| <i>Участок по обслуживанию оборудования литейного цеха. Группа энергетика</i> | | |
| 623. Энергетик цеха | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить вредное воздействие пыли. |
| | Обеспечить работников СИЗ. Контролировать их применение | Снизить вредное воздействие повышенного уровня шума |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| | | процесса |
| <i>Участок по обслуживанию оборудования цехов: экспериментально-аппаратного, электровозоборочного № 1, электромашиного № 2, электровозоборочного № 2. Группа энергетика</i> | | |
| 624. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты. Контролировать их применение. | Снизить воздействие вредных веществ. |
| | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса |
| Управление по сбыту № 259. Отдел сбыта №121 | | |
| <i>Бюро организации складирования и сбыта. Группа организации складирования продукции. Склад центральный</i> | | |
| <i>Бюро организации складирования и сбыта. Группа организации складирования продукции. Склад ЗИП</i> | | |
| <i>Бюро организации складирования и сбыта. Группа экономики и сбыта</i> | | |
| Отдел разработки и внедрения информационных систем №129 | | |
| <i>Отдел разработки и внедрения информационных систем (№129)</i> | | |
| Отдел кадров №117 | | |
| <i>Группа подбора персонала и соблюдения трудовой дисциплины</i> | | |
| Проектный офис №254 | | |
| Главная бухгалтерия №120 | | |
| <i>Общий отдел № 278. Бюро учета реализации финансовых и расчетных операций</i> | | |
| 116 Управление организации труда и заработной платы | | |
| <i>Отдел табельного учета и приема персонала</i> | | |
| Испытательный центр №250 | | |
| <i>Архив</i> | | |
| <i>Группа испытания электрооборудования</i> | | |
| <i>Группа испытания металлопродукции</i> | | |
| <i>Группа испытания подвижного состава</i> | | |